



Technische Mitteilung
Nr. 770 - 3/76

Blatt: 1
Blattzahl: 1

Gegenstand: Außenbordsteckdose
Betroffen: Motorsegler SF 28 A - Tandem-Falke, (Änd 30) wahlweise alle Werk-Nrn.
Dringlichkeit: keine
Vorgang: Teilweise Anlaßschwierigkeiten nach langen Stundzeiten in der kalten Jahreszeit.
Maßnahmen: Einbau einer Außenbordsteckdose nach Zeichnung 653C - 71 - S 26. Damit Möglichkeit des Motoranlassens mit einer Fremdbatterie.
Material: Teile nach Zeichnung 653C - 71 - S 26
Gewicht und Schwerpunktlage: vernachlässigbar (Gewicht der Außenbordsteckdose einschließlich Verkabelung ca. 0,3 kg)
Hinweise: Die Maßnahmen sind von einem Luftfahrttechnischen Betrieb mit entsprechender Berechtigung durchzuführen. Der Einbau ist von einem Prüfer für Luftfahrtgerät Klasse 3 mit Motorseglerberechtigung zu prüfen.

SCHEIBE FLUGZEUGBAU GMBH
Dachau, Aug. Pfaltz-Str. 23
1. 12. 1976

Höhlich

Anerkannt durch
Luftfahrt-Bundesamt



Scheibe
22. Feb. 1977

SCHEIBE-FLUGZEUGBAU - GMBH