



Gegenstand: Zündschalter

Betroffen: Motorsegler SF 25 C, Werk-Nr. 4401 - 4448

Dringlichkeit: Bis zur nächsten Grundüberholung des Triebwerkes, wenn nicht bereits durchgeführt.

Begründung: Besserer Zündschalter, Ausfall vereinzelter Stücke des bisherigen Zündschalters.

Maßnahmen: Ausbau des alten Zündschalters.  
Gewissenhafter Einbau des neuen Zündschalters nach Zeichnung 653C.71-S18.

Gewicht und Schwerpunktlage: Unverändert

Hinweise: 1) Alle zur Durchführung benötigten Teile sind von der Firma Scheibe Flugzeugbau GmbH, Dachau, zu beziehen.

2) Das Auswechseln der Zündschalter darf nur durch den Hersteller oder durch einen anerkannten luftfahrttechnischen Betrieb mit entsprechender Erlaubnis vorgenommen werden. Das Auswechseln des Zündschalters ist in den Betriebsunterlagen des Motorseglers zu bestätigen.

SCHEIBE FLUGZEUGBAU GMBH  
Dachau, Aug. Pfaltz-Str. 23

25. Januar 1973

*Mahnlich*