


SCHLEIBE Flugzeugbau-GMBH DACHAU	ÄNDERUNG NR: 8 Baumuster: BERGFALKE-II Geräte - Nr.: 104a Baureihe /	Blatt 1 Blatt- zahl 1
Benennung: Abdeckblech an der Kronenmutter des Lagerbolzens für Bremsklappenbetätigungshebel.		
Begründung u. Vorgang: Es besteht die Gefahr, daß bei unachtsamen Einsteigen im hinteren Sitz sich das linke Seitenruderseil unter <sup>x</sup> Kronenmutter des Lagerbolzens für den Bremsklappenbetätigungshebel verhängt. <i>x der</i>		
Off. Nr.	Beschreibung der Änderung: Die Kronenmutter des Lagerbolzens für den Bremsklappenbetätigungshebel im hinteren Sitz erhält ein Abdeckblech nach untenstehender Zeichnung: 	
Unterlagen berichtigen:	Bemerkungen: Betrifft: alle Werknummern Bearb: 4.1.60. <i>Kastner</i> geprüft: stat. geprüft: <i>Kastner</i>	PFL-Prüf- vermerk: <i>Küppers</i>